

## Produktinformation 1105


### Polkorrosion (Beispiel)

---

Der Auslöser für die Polkorrosion ist im Allgemeinen eine Undichtigkeit an der Poldurchführung. Die Ursache kann eine nicht sauber verarbeitete Abdichtung sein oder auch altersbedingt hervorgerufen werden.

Altersbedingte Undichtigkeit erfolgt vorzugsweise auf dem + Pol zuerst.

In seltenen Fällen kann die Korrosion auch von außen erfolgen. Wenn Gas als Folge einer Überladung, Säurenebel aus der Ventilöffnung treibt, kann der Niederschlag auf den Polen die gleichen Auswirkungen hervorrufen.



Die korrosiven Ablagerungen können ätzen. Nach Hautkontakt unbedingt waschen!